
Schnitt D-D
Schnitt E-E
Schnitt F-F
A 4 Unterlegscheiben 76a
B 3 Unterlegscheiben 76a
C 4-Takt
D ankleben
E abschneiden
F 2-Takt
G wegschleifen
H 2° Motorsturz
I Seitenansicht ohne linke Rumpfseitenwände gezeichnet
K 2,5° Motorseitenzug
L Baubrett
M Drossel-Servo
N Höhenruder-Servo
O Ansicht von unten in den Rumpf
P Seitenruder-Servo
Q Rumpfdraufsicht ohne obere Rumpfgurte nd Rumpfabdeckungen gezeichnet
R Motorhaube längs geschnitten
S zum Höhenruder
T Einzelheit I
U verlaten
V Einzelheit I M.3:1
W zum Höhenruder
Schnitt G-G
Schnitt A-A
Schnitt B-B
Schnitt C-C
Diese Tragflächenhälfte ist ohne obere Beplankung gezeichnet
Sp.
H 1
182mm
129mm
65mm
Bauplan zum robbe-Montagekasten
Zlin Z 50 L
Bestell-Nr. 3217
Nachdruck, auch auszugsweise, sowie gewerbliche Verwertung jeder Art verboten.