



# TIMÓN



ENCHAPADO DE 1.5 SOLO EN LA PARTE CENTRAL DEL ALA (MARCADO EN EL PLANO) - SE DEBERÁN REBAJAR LAS COSTILLAS AFECTADAS POR EL ENCHAPADO.-





# FUSELAJE



# MIGRAL

MODELO RADIOCONTROLADO - 3 CANALES  
 PARA MOTOR ELÉCTRICO  
 DISEÑO Y DIBUJÓ : CLAUDIO "NEGRO" ALBORNOZ

# ESTABILIZADOR



BORDE DE FUGA Balsa 5 x 20

# ALA